




**Niedersächsisches  
Landesgesundheitsamt**

- Standort Aurich -  
Tel: 04941/9171-0  
Fax: 04941/9171-10

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt  
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Landkreis Emsland  
Fachbereich Gesundheit  
Ordeniederung 1  
49716 Meppen



Aurich, den 12.07.18  
**ENDBEFUND / ORIGINAL**

**Kopie an:**

Landkreis Emsland Fachbereich Gesundheit  
Ordeniederung 1 49716-Meppen

Seite 1/2

**WASSERBEFUNDBERICHT**

**PROBENAHMEOORT**

ERIKASEE

DENI\_PR\_TK25\_3012\_02

Code: EU01090301

Auftragsnummer : **AE 1807 0068**

Entnahmedatum : **09.07.18**

Entnahmeuhrzeit: 11:40

Eingangsdatum : 10.07.18

Prüfbeginn : 10.07.18

Prüfende : 12.07.18

**UNTERSUCHUNGSRICHTLINIE:** Nieders. BadegewVO (Richtl. 2006/7/EG)

Die Probenahme und die vor Ort-Messungen erfolgten außerhalb der Akkreditierung.

**Probennehmer** : Herr C. Nefe

**Entnahmestelle** : Umkleide

**Probenahmeverfahren:** Nieders. BadegewVO, 2008 (a)

**Angaben zur Probenahme/Sichtprüfung:**

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Lufttemperatur	20.5	°C		Vor-Ort-Param.
Wassertemperatur	23.9	°C		Vor-Ort-Param.
pH	7.5		bis 9.5	Vor-Ort-Param.
Transparenz	<2	m		Vor-Ort-Param.
Leitfähigkeit 20°C	100	µS/cm		Vor-Ort-Param.
Algenwachstum	nicht vorhanden			Vor-Ort-Param.

**Bakteriologischer Befund**

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
E. coli	<10	MPN/100 ml	1800	ISO 9308-3

Die Probe ist bezüglich des Parameters E. coli einwandfrei.

Intestinale Enterokokken	<10	KBE/100 ml	700	ISO 7899-2
--------------------------	-----	------------	-----	------------

Die Probe ist bezüglich des Parameters intestinale Enterokokken einwandfrei.

Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten.