



**Niedersächsisches  
Landesgesundheitsamt**

- Standort Aurich -  
Tel: 04941/9171-0  
Fax: 04941/9171-10

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt  
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Landkreis Emsland  
Fachbereich Gesundheit  
Ordeniederung 1  
49716 Meppen



Aurich, den 02.05.19  
**ENDBEFUND / ORIGINAL**

**Kopie an:**

Landkreis Emsland Fachbereich Gesundheit  
Ordeniederung 1 49716-Meppen

Seite 1/2

**WASSERBEFUNDBERICHT**

**PROBENAHMORT**

**ERIKASEE**

DENI\_PR\_TK25\_3012\_02

Code: EU01090301

Auftragsnummer : **AE 1904 0028**

**Entnahmedatum : 29.04.19**

Entnahmeuhrzeit: 14:00

Eingangsdatum : 30.04.19

Prüfbeginn : 30.04.19

Prüfende : 02.05.19

**UNTERSUCHUNGSRICHTLINIE:** Nieders. BadegewVO (Richtl. 2006/7/EG)

Die Probenahme und die vor Ort-Messungen erfolgten außerhalb der Akkreditierung.

**Probennehmer** :Frau S. Korfage

**Entnahmestelle** :An den Umkleiden

**Probenahmeverfahren:** Nieders. BadegewVO, 2008 (a)

**Angaben zur Probenahme/Sichtprüfung:**

Parameter	Resultat	Einheit	Prüfwert	Verfahren
Lufttemperatur	10.8	°C		DIN 38404-C4:1976-12
Wassertemperatur	15.2	°C		DIN 38404-C4:1976-12
pH	7.2		bis 9.5	DIN EN ISO 10523:2012-04 (a)
Transparenz	<1	m		Vor-Ort-Param.
Leitfähigkeit 20°C	127	µS/cm		DIN EN 27888:1993-11
Algenwachstum	nicht vorhanden			Vor-Ort-Param.

**Bakteriologischer Befund**

Parameter	Resultat	Einheit	Prüfwert	Verfahren
E. coli	<10	MPN/100 ml	1800	DIN EN ISO 9308-3:1999-07

Die Probe ist bezüglich des Parameters E. coli einwandfrei.

Parameter	Resultat	Einheit	Prüfwert	Verfahren
Intestinale Enterokokken	10	KBE/100 ml	700	DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Die Probe ist bezüglich des Parameters intestinale Enterokokken einwandfrei.

Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten.