



**Niedersächsisches Landesgesundheitsamt**

- Standort Aurich -  
Tel: 04941/9171-0  
Fax: 04941/9171-10

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt  
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Aurich, den 07.09.23  
**ENDBEFUND / ORIGINAL**

LandkreisEmsland  
Fachbereich Gesundheit  
Ordeniederung 1  
49716 Meppen

Landkreis Emsland  
Fachbereich Gesundheit  
11. Sep. 2023  
- Meppen -

**Kopie an:**

LandkreisEmsland Fachbereich Gesundheit  
Ordeniederung 1 49716-Meppen

Seite 1/2

**WASSERBEFUNDBERICHT**

**PROBENAHPMEORT**

ERIKASEE

DENI\_PR\_TK25\_3012\_02

Code: EU01090301

Auftragsnummer : AE 2309 0043

Entnahmedatum : 04.09.23

Entnahmeuhrzeit: 11:35

Eingangsdatum : 05.09.23

Prüfbeginn : 05.09.23

Prüfende : 07.09.23

**UNTERSUCHUNGSRICHTLINIE:** Nieders. BadegewVO (Richtl. 2006/7/EG)

Die Probenahme und die vor Ort-Messungen erfolgten außerhalb der Akkreditierung.

**Probennehmer** :Frau S. Korfage

**Entnahmestelle** :Umkleide

**Probenahmeverfahren:** Nieders. BadegewVO, 2008 (a)

**Angaben zur Probenahme/Sichtprüfung:**

Parameter	Resultat	Einheit	Prüfwert	Verfahren
Lufttemperatur	19.4	°C		DIN 38404-C4:1976-12
Wassertemperatur	21.1	°C		DIN 38404-C4:1976-12
pH	7.3		bis 9.5	DIN EN ISO 10523:2012-04
Transparenz	>1.5	m		Vor-Ort-Param.
Leitfähigkeit 20°C	192	µS/cm		DIN EN 27888:1993-11
Algenwachstum	vorhanden			Vor-Ort-Parameter

**Bakteriologischer Befund**

Parameter	Resultat	Einheit	Prüfwert	Verfahren
E. coli	<10	MPN/100 ml	1800	DIN EN ISO 9308-3:1999-07

Die Probe ist bezüglich des Parameters E. coli einwandfrei.

Intestinale Enterokokken	<10	KBE/100 ml	700	DIN EN ISO 7899-2:2000-11
--------------------------	-----	------------	-----	---------------------------

Die Probe ist bezüglich des Parameters intestinale Enterokokken einwandfrei.

Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten.